

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

п. Усть-Мая

« 11 » __ Мая ____ 2017г.

1. Название здания (сооружения) __ Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) _____
2. Адрес: _678620, РС (Я), Усть-Майский улус (район), п. Усть-Мая, пер. Алданский, д.5 _____
3. Владелец (балансодержатель) _____
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____
5. Год постройки _____ 1989 год _____
6. Материал стен __ металлоконструкция, минвата _____
7. Этажность _____ 2 _____
8. Наличие подвала _____ нет _____

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Кравченко Роман Владимирович _____

Членов комиссии:

1. _ Жмаева Марина Анатольевна _____
2. _ Шибашова Елена Владимировна _____
3. _ Андросов Николай Адольфович _____
4. _ Соболева Екатерина Геннадьевна _____
5. _ Соколов Валентин Николаевич _____

Представители:

1. _ Сармина Людмила Викторовна _____
2. _____

произвела осмотр по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) МБОУ ДО «ДЮСШ»

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1.	Благоустройство	удовлетворительное	Требуется отсыпка территории
2.	Наружные сети и колодца	неудовлетворительное	Замена септической емкости
3.	Фундаменты (подвал)	удовлетворительное	
4.	Несущие стены (колонны)	отсутствует	
5.	Перегородки	удовлетворительное	
6.	Балки (фермы)	удовлетворительное	
7.	Перекрытия	неудовлетворительное	Требуется замена чердачного перекрытия
8.	Лестницы	удовлетворительное	
9.	Полы	удовлетворительное	Требуется замена полов в раздевалках, фойе, тамбуре
10.	Проемы	удовлетворительное	
	а) окна	Имеются деформации	Требуется замена окон на стеклопакеты
	б) двери, ворота	Перекос дверных коробок, износ полотен	Требуется замена входных дверей, пожарного выхода, межкомнатные двери и дверных блоков
11.	Кровля	износ	Требуется замена покрытия
12.	Наружная отделка	удовлетворительное	








13.	Внутренняя отделка	Сгнила местами	Требуется замена металла
14.	Система отопления	удовлетворительное	Требуется промывка системы отопления
15.	Система водоснабжения	удовлетворительное	
16.	Система водоотведения	отсутствует	
17.	Санитарно-технические устройства	удовлетворительное	Замена душа
18.	Газоснабжение	отсутствует	
19.	Вентиляция	Естественная	
20.	Электроснабжение, освещение	удовлетворительное	Необходимо провести замер сопротивления
21.	Технологическое оборудование	отсутствует	
22.	и т.д.		

Выводы и предложения: _____ Общее состояние удовлетворительное требуется капитальный ремонт, требуется полная замена перекрытия и кровли.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 /Кравченко Р.В./
 / Сармина Л.В./
 /Жмаева М.А./
 /Шибашова Е.В./
 /Андросов Н.А./
 /Соболева Е.Г./
 /Соколов В.Н./